

Español**Instrucciones de montaje para el sistema de instalación QUICKON QPD**

Hay disponibles diferentes componentes, los cuales, sin embargo, se conectan de la misma manera (1):

- 1 Conector de cables
- 2 Combinación de conector de cables y pasamuros
- 3 Pasamuros con cables conectados
- 4 Pasamuros con conexión de enchufe plano
- 5 Conector QUICKON con tuerca QUICKON
- 6 Tuerca QUICKON
- Distribuidor en H y distribuidor en T (véase 2)

1 Indicaciones de seguridad

Solo personal especializado en electrónica autorizado para instalar y poner en servicio los componentes QPD.

2 Montaje

- Pele el cable aprox. 60 mm (3).
- Haga pasar el conductor PE alrededor de los hilos de corriente (4). De esta forma, en caso de un tirón violento del cable, el conductor PE es el último en salir del borne.
- Introduzca el cable en la tuerca QUICKON.
- Fije los hilos en su alojamiento en el cuerpo de empalme (5).
- Corte los hilos con unos alicates de corte diagonal a ras con el cuerpo de empalme (6).
- Al unir la tuerca QUICKON y los componentes QPD, asegúrese de que sus marcas estén alineadas.
- Enrosque la tuerca QUICKON en el componente QPD (7). Para ello, recomendamos la llave de tubo QSS..., una llave de boca fija o unos alicates.
- Enrosque la tuerca QUICKON hasta el tope o con el par de apriete especificado. La tuerca QUICKON no debe poder ser soltada con la mano.
- Cierre con un capuchón las conexiones QUICKON no usadas.

Conector QUICKON

El conector QUICKON se conecta como se ha descrito más arriba. El conector dispone de un contacto PE anticipado, el cual está polarizado para evitar una inserción equivocada y protegido contra contactos físicos fortuitos según DIN EN 50274.

ADVERTENCIA: Enchufe y desenchufe los conectores solo en estado libre de tensión.

ADVERTENCIA: El cable solo debe soltarse en estado libre de tensión.

- Para soltar el cable, desenrosque completamente la tuerca QUICKON (par de desapriete: 5 Nm).
- Para ello, sujeté el pasamuros del tipo QPD W ... con una llave de boca fija.
- Extraiga el cuerpo de empalme sin usar herramientas.

4 Reconexión

- La conexión QUICKON puede realizarse un máximo de 10 veces con una misma sección de cable. Para ello se debe cortar el cable y volver a establecer la conexión.

Italiano**Istruzioni per il montaggio del sistema d'installazione QUICKON QPD**

Per questo sistema esistono svariati componenti, ma tutti quanti vengono collegati allo stesso modo (1):

- 1 Connettori per cavi
- 2 Combinazione connettori per cavi e passaparete
- 3 Passaparete con cavi collegati
- 4 Passaparete con connessione Faston
- 5 Connettore QUICKON con dado QUICKON
- 6 Dado QUICKON
- Distributore a H e distributore a T (vedere 2)

1 Indicazioni di sicurezza

Le operazioni di installazione e messa in servizio dei componenti QPD devono essere eseguite esclusivamente da personale elettronico specializzato.

2 Montaggio

- Spelare il cavo di circa 60 mm (3).
- Intrecciare il conduttore PE attorno ai conduttori di tensione (4). Così facendo, tirando con forza il cavo, il conduttore PE viene estratto per ultimo dal morsetto.
- Introdurre il cavo nel dado QUICKON.
- Fissare i conduttori negli alloggiamenti del corpo di giunzione (5).
- Tagliare i conduttori a filo sul corpo di giunzione utilizzando un tronchesa a taglio laterale (6).
- Quando si congiungono dado QUICKON e componente QPD, verificare che le rispettive marcature si trovino sulla stessa linea.
- Avvitare il dado QUICKON con il componente QPD (7). Si consiglia di utilizzare la chiave a tubo QSS..., una chiave inglesi o una pinza.
- Avvitare il dado QUICKON fino a battuta o con la coppia di serraggio indicata. Non deve esser possibile allentare manualmente il dado QUICKON.
- Obtenir les raccordements QUICKON non utilisés avec cache de protection.

Connettore QUICKON

Per il collegamento del connettore QUICKON procedere come descritto. Questo connettore è equipaggiato con un contatto PE anticipato. La struttura dei poli è concepita per evitare inserzioni errate. Inoltre il conduttore è dotato di protezione dal contatto con le doigt conformemente alla norme DIN EN 50274.

AVVERTENZA: collegare e scollegare i connettori soltanto in assenza di tensione.

3 Smontaggio

- AVVERTENZA:** scollegare il cavo solo se in assenza di tensione.
- Per scollegare il cavo, svitare completamente il dado QUICKON (coppia di serramento: 5 Nm).
 - Tener fermi i passaparete tipo QPD W ... con una chiave inglese.
 - Estrarre il corpo d'épissure sans outil.

4 Riconglamento

- Grazie alla connessione QUICKON i conduttori con sezione uguale possono essere ricollegati per un massimo di 10 volte. Per far ciò è necessario tagliare il cavo ed eseguire nuovamente la connessione.

Français**Instructions de montage du système d'installation QUICKON QPD**

Il existe différents composants disponibles, mais ils doivent tous être raccordés de la même manière (1) :

- 1 Prolongateur de câble
- 2 Combinaison d'un prolongateur de câble et d'une de traversée de paroi
- 3 Traversée de paroi avec câbles raccordés
- 4 Traversée de paroi avec connexion à raccordement par clip
- 5 Connecteur mâle QUICKON avec écrou QUICKON
- 6 Ecrou QUICKON
- H-distributors and T-distributors (see 2)

Répartiteur H et répartiteur T (voir 2)**1 Consigne de sécurité**

Seul un personnel électrotechnique spécialisé est autorisé à installer et à mettre les composants QPD en service.

2 Montage

- Dénuder le câble sur environ 60 mm (3).
- Enrouler le fil PE autour des fils conducteurs de tension (4). Ainsi, en cas de traction brutale sur le câble, le fil PE sera le dernier à être arraché du bloc de jonction.
- Insérer le câble dans l'écrou QUICKON.
- Fixer les fils dans les logements du corps d'épissure (5).
- Couper les fils à ras du corps d'épissure à l'aide d'une pince coupante diagonale (6).
- Veiller à ce que les repérages respectifs soient alignés lors de l'assemblage de l'écrou QUICKON et des composants QPD.
- Vissez l'écrou QUICKON et les composants QPD (7).
- Nous recommandons d'utiliser la clé à douille QSS..., une clé ou une pinces.
- Visser l'écrou QUICKON jusqu'en butée ou au couple prescrit. L'écrou QUICKON ne doit plus pouvoir être desserré à la main.
- Obtenir les raccordements QUICKON non utilisés avec cache de protection.

Connecteur QUICKON

Le connecteur QUICKON est raccordé comme décrit ici. Il est équipé avec un contact PE avancé, est polarisé de manière à éviter les erreurs de connexion et protégé des contacts fortuits avec les doigts conformément à la norme DIN EN 50274.

AVERTISSEMENT: enficher et déconnecter lop es connecteurs uniquement lorsqu'ils sont hors tension.

3 Démontage

AVERTISSEMENT: ne déconnecter le câble que s'il est hors tension.

- AVERTISSEMENT:** scollegare il cavo solo se in assenza di tensione.
- Pour déconnecter le câble, dévisser complètement l'écrou QUICKON (couple de desserrage 5 Nm).
 - Maintenir en place les traversées de paroi de type QPD W ... à l'aide d'une clé.
 - Extraire le corps d'épissure sans outil.

4 Nouveau raccordement

- Le raccordement QUICKON peut être recâblé jusqu'à concurrence de 10 fois lorsque la section des conducteurs est identique. Pour ce faire, il est nécessaire de sectionner le câble et de renouveler le contact.

English**Installation instructions for the QUICKON installation system QPD**

Different components are available. However, they are all connected in the same way (1):

- 1 Cable connector
- 2 Combination of cable connector and panel feed-through
- 3 Panel feed-through with connected cables
- 4 Panel feed-through with spade connection
- 5 QUICKON connector with QUICKON nut
- 6 QUICKON nut
- H-distributors and T-distributors (see 2)

1 Safety note

Only qualified electrical personnel may install and start up the QPD components.

2 Assembly

- Strip approx. 60 mm off the cable (3).
- Loop the PE conductor around the live conductors (4). As a result, the PE conductor will be pulled out of the terminal block last if strong tension is exerted on the cable.
- Insert the cable into the QUICKON nut.
- Fix the wires in the conductor support of the splice body (5).
- Cut off the wires with a diagonal cutter flush on the splice body (6).
- When connecting the QUICKON nut and QPD component, make sure that their markings are aligned.
- Screw the QUICKON nut together with the QPD component (7). For this, we recommend using either the socket wrench QSS..., a wrench, or a pliers.
- Screw the QUICKON nut as far as it will go, or with the specified torque. It must not be possible to unscrew the QUICKON nut again by hand.
- Seal off any non-allocated QUICKON connections using a protective cap.

QUICKON connector

The QUICKON connector is connected as described. It is equipped with a capacitive PE contact, polarized to prevent mismatching, and features touch-proof protection according to DIN EN 50274.

WARNING: Always de-energize the connector before connecting or disconnecting it.

3 Dismantling

WARNING: Only detach the cable when it is de-energized.

- WARNING:** Stecken und lösen Sie die Steckverbinder nur spannungsfrei.
- To detach the cable, completely unscrew the QUICKON nut (loosening torque 5 Nm).
 - Hold the panel feed-throughs of type QPD W ... with a wrench.
 - Pull out the splice body without using a tool.

4 Reconnection

- The QUICKON connection may be rewired up to 10 times maximum with the same conductor cross-section. For this, you must cut the cable and re-make the connection from scratch.

Deutsch**Einbauanleitung für das QUICKON-Installationssystem QPD**

Es stehen unterschiedliche Komponenten zur Verfügung, die jedoch alle auf die gleiche Weise angeschlossen werden (1):

- 1 Leitungsverinder
- 2 Kombination aus Leitungsverinder und Wanddurchführung
- 3 Wanddurchführung mit angeschlossenen Leitungen
- 4 Wanddurchführung mit Flachsteckanschluss
- 5 QUICKON-Steckverbinder mit QUICKON-Mutter
- 6 QUICKON-Mutter
- H-Verteiler und T-Verteiler (siehe 2)

1 Sicherheitshinweis

Nur elektrotechnisches Fachpersonal darf die QPD-Komponenten installieren und in Betrieb nehmen.

2 Montage

- Mantel Sie die Leitung ca. 60 mm ab (3).
- Schlingen Sie den PE-Leiter um die spannungsführenden Leiter (4). Bei einem gewaltsamen Zug auf die Leitung wird so der PE-Leiter als Letzter aus der Klemme gezogen.
- Führen Sie die Leitung in die QUICKON-Mutter ein.
- Fixieren Sie die Adern in der Leiteraufnahme vom Spleißbody (5).
- Schneiden Sie die Adern mit einem Seitenschneider bündig am Spleißbody ab (6).
- Achten Sie beim Zusammenführen von QUICKON-Mutter und QPD-Komponente darauf, dass deren Markierungen in einer Linie sind.
- Verschrauben Sie die QUICKON-Mutter mit der QPD-Komponente (7). Wir empfehlen dazu entweder den Steckschlüssel QSS..., einen Schraubenschlüssel oder eine Zange zu verwenden.
- Verschrauben Sie die QUICKON-Mutter bis zum Anschlag oder mit dem angegebenen Drehmoment. Die QUICKON-Mutter darf nicht mehr von Hand lösbare sein.
- Verschließen Sie nichtbelegte QUICKON-Anschlüsse mit einer Schutzkappe.

QUICKON-Steckverbinder

Der QUICKON-Steckverbinder wird wie beschrieben angeschlossen. Er ist mit einem voreilenden PE-Kontakt ausgestattet, gegen Fehlsteckung polarisiert und nach DIN EN 50274 fingerberührungs geschützt.

WARNING: Stecken und lösen Sie die Steckverbinder nur spannungsfrei.**3 Demontage****WARNING:** Lösen Sie die Leitung nur, wenn diese spannungsfrei ist.

- Zum Lösen der Leitung schrauben Sie die QUICKON-Mutter vollständig ab (Lösedrehmoment 5 Nm).
- Halten Sie Wanddurchführungen vom Typ QPD W ... mit einem Schraubenschlüssel gegen.
- Ziehen Sie den Spleißbody ohne Werkzeug heraus.

4 Wiederanschluss


- Der QUICKON-Anschluss darf mit gleichem Leitungsquerschnitt maximal 10-mal wiederbeschaltet werden. Dazu müssen Sie die Leitung abschneiden und den Anschluss neu herstellen.



QPD...1,5...

QPD...2,5...

QPD...6,0...



[1]

2

3

4

5

6

[2]



[3]

60

[4]

[5]

[6]

[7]

<div data-bbox="760 1117 794 1

