

Ersatzwendelager für Wippe "Blau"

Typ "G"					
Bild	Art.Nr.	Verwendung	Ersatz	Bild	Modifizierung
	498986	KR60'G' Haken - TLG 52	114004501		Steuerhebel ausbauen
	498986	KR80'G' Haken - TLG 77	114004201		Steuerhebel ausbauen
Typ "E"					
	496682	KR60'E' Haken - TLG 52	114004501		Steuerhebel ausbauen
	496682	KR80'E' Haken - TLG 77	114004201		Steuerhebel ausbauen
	496682	VR90'E' Haken - TLG 80	496877		Zusätzlich Texbandstift mitbestellen

Im Servicefall dürfen ab sofort anstelle der Wippe "Blau" nur noch die Alternativen eingesetzt werden. Die Wendelager müssen jedoch teilweise noch modifiziert werden (durch ausbau des Steuerhebels), nur so ist ein 1-zu 1-Ersatz möglich.
Im Falle eines Wippen-Austausches müssen **alle** Wendelager im Behang getauscht werden.